

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш»
города Губкина Белгородской области

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш»
города Губкина Белгородской области



2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №38 «Малыш»
Х.В. Санькова
« 25 » _____ 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» города Губкина Белгородской области
- 1.2. Адрес объекта 309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4395,6 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8676 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2020
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» города Губкина Белгородской области
Сокращенное: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309188, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная} муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Губкинского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309189, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Мира, дом 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное образование, присмотр и уход за детьми**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **289 детей**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские маршрутные автобусы: № 1, 2, 5а, 7а, 9,10, 12, 13, 21, 22, 226, 61,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200** м

3.2.2 время движения (пешком) **10** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (бордюры)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **имеются съезды**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	A
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	№ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2		Вход (входы) в здание	ДП-В
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5		Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6		Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно полностью (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	№ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2		Вход (входы) в здание	не нуждается
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5		Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6		Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8		Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до года
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Да, Интерактивная карта доступности объектов
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» октября 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «30» октября 2020 г.

Необходимо:

1. На территории: замечаний нет.
2. В здании: замечаний нет.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №38 «Малыш»

Х.В. Санькова

2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Губкинский городской округ Наименование территориального образования субъекта РФ	«30» октября 2020 г.
--	----------------------

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» города Губкина Белгородской области

1.2. Адрес объекта 309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4395,6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8676 кв.м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 2020

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального нет

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Полное Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» города Губкина Белгородской области

Сокращенное МБДОУ «Детские сад комбинированного вида №38 «Малыш»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Сфера деятельности – образование

Дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городские маршрутные автобусы: № 1, 2, 5а, 7а, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 22б, 61,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная, нет*) **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (бордюры)**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **имеются съезды**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1, 2, 3, 4, 5, 7
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		4, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		8, 9, 10, 11, 12, 13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		15, 16, 17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно полностью (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до _____ года
в рамках исполнения

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

_____ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

_____ (наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Да, Интерактивная карта доступности объектов
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.
6. Системы информирования (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ Да _____ на _____ 10 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ Да _____ на _____ 13 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округа _____ Л.И. Родченко _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш» г. Губкина _____ Х.В. Санькова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Губкинской МО ВОИ _____ Е.М. Костенко _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный конструктор МКУ «УКС» _____ К.А. Тыртышный _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Губкинской МО ВОС _____ Т.И. Ровенских _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»
309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
(наименование объекта, адрес)

№п /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 7				
1.3	Лестница (наружная)	есть		4				
1.4	Пандус (наружный)	есть		6, 7				
1.5	Автостоянка и парковка	есть		5				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В		1-7	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»
309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,5,7	Нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть		6,7	Нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6,7	Нет			
2.4	Дверь (входная)	есть		4,8	Нет			
2.5	Тамбур	есть		9	Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание)	ДП-В		4-9	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»
309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 эт 1	10	Нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1 эт 103	11	Нет			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1 эт 1	10	Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	1 эт. 1	10	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»

309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1 эт 63	15	Нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2 эт 10,13	16, 17	Нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	1 эт 63 2 эт 10,13	15-17	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»

309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 эт 6	18	Нет			
5.2	Душевая ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1 эт 2	12	Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	1 эт 2, 6	12, 18	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
7.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Малыш»
309188, Россия, Белгородская область, город Губкин, улица Добролюбова, дом 13а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4				
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть		19, 20				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению